



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N. 0000056

del 04/01/2023

Class. 9..

PROT. N.

ORDINANZA N. 01/2023

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di martedì 03/01/2023 si è verificato un distacco di piode dal tetto del fabbricato Fg. 36 map. 88 in F.ne Roledo, con conseguente crollo all'interno di una porzione di tetto;

Visto che il fabbricato come evidenziato nella mappa allegata si trova adiacente alla sottostante mulattiera comunale;

Vista la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale prot. 51 del 04/01/23 con la quale si evidenzia una situazione di instabilità del fabbricato;

Accertata la necessità per ragioni di salvaguardia dell'incolumità pubblica di vietare la transitabilità pedonale, lungo il tratto di mulattiera adiacente l'immobile fino a quando non saranno attuate le operazioni di messa in sicurezza del fabbricato e eliminato il pericolo di successive cadute di materiale;

Ritenuto di prescrivere la chiusura della mulattiera, già attuata preventivamente con la posa di transenne da oggi 04/01/2023 e fino alla messa in sicurezza come verrà prescritta dal provvedimento successivo;

Visto gli artt. 5 c.3 – 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e l'art. 74 del D.P.R. n. 495/92;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1- **la Chiusura al transito pedonale** del tratto di mulattiera adiacente l'immobile sito in Fraz. Roledo identificato al Fg. 36 mapp. 88, dal **giorno 04/01/2023** fino alla messa in sicurezza dell'immobile come verrà prescritta dal successivo provvedimento sindacale di messa in sicurezza.

Demanda all'Ufficio di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

MONTECRESTESE, 04/01/2023


Il Sindaco
(Renato PUNCHIA)

